

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом заведующего МБДОУ-
детский сад № 184
25.05.18 г. № 15/1-а

Мандра Е.В. Манухова
МБДОУ-
детский сад
№ 184

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 184

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:

620027; г. Екатеринбург, ул. Восточная, 14-А, тел.факс 354-32-04;

e-mail: ekb_mdou184@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:

образование.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

Год постройки: 1983 г.

- отдельно стоящее здание - два этажа 1368,6 кв.м;

- части здания - не имеются;

- наличие прилегающего земельного участка - да, 4100 кв. м.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

620027; г. Екатеринбург, ул. Восточная, 14-А

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):

оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (№, дата составления):

№ 1 от 22.10.2014, согласованный с обществом инвалидов

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

доступно частично.

- отсутствует специально оборудованная парковка автотранспортных средств для инвалидов;

- доступных для инвалидов-колясочников входных групп в МБДОУ нет. Наличие порогов и отсутствие пандусов при каждом входе в МБДОУ не позволяют инвалидам-колясочникам свободно попасть в здание.

- коридоры здания МБДОУ имеют достаточную ширину для передвижения инвалидов. Пестиния расположена на 2 этаж, не имеет внутреннего пандуса. Устройство пандусов.

- в групповых комнатах двери одинарные, нераздвижные с препятствием-порожком. Дверной проем не достаточной ширины (0,88 м);
- в музыкально-физкультурном зале, месте проведения массовых мероприятий, нет индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
- санитарно-гигиенические помещения (туалетные комнаты) МБДОУ также не адаптированы для инвалидов-колясочников. Дверной проем достаточной ширины, но детские кабинки слишком узкие. Необходимо оборудование специальной кабинки для инвалидов-колясочников;
- МБДОУ не оказывает услуги в сфере образования с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- МБДОУ не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

дети от 2 до 7 лет.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

инвалидов в ДОО нет.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – детский сад № 184 и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время не доступно в связи с тем, что ширина дверных проёмов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; отсутствуют горизонтальные поручни, не соответствуют размеры туалетной комнаты, нет пандусов для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно- функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4

передвигающи еся на креслах- колясках	зданию; - Входы (выходы) в здание; - Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации; - Зона целевого назначения здания; - Санитарно-гигиенические помещения; - Система информации и связи; - Пути движения к объекту от остановки транспорта.	соответствует; * Отсутствуют пандусы на всех входах в здание; * Узкие коридоры и дверные проемы, особенно эвакуационные выходы; * зона целевого назначения не соответствует; * Санитарно-гигиенические помещения не соответствует; * Система информации и связи - отсутствует; * Пути движения к объекту от остановки транспорта – от остановки расстояние 300 метров, время движения пешком 5-7 мин. по пути регулируемый перекрёсток, тротуар имеется, информация на пути к следованию объекта визуальная, съезды с тротуаров оборудованные для инвалидов на коляске отсутствуют.
О - инвалиды с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	- Территория, прилегающая к зданию; - Входы (выходы) в здание; - Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации; - Зона целевого назначения здания; - Санитарно-гигиенические помещения; - Система информации и связи; - Пути движения к объекту от остановки транспорта.	* Территория прилегающая к зданию частично доступна, нет высоких перепадов высоты асфальта; * Отсутствуют пандусы на всех входах в здание; * Поручни отсутствуют; * зона целевого назначения не соответствует; * Санитарно-гигиенические помещения не соответствует; * Система информации и связи - отсутствует; * Пути движения к объекту от остановки транспорта – от остановки расстояние 300 метров, время движения пешком 5-7 мин. по пути регулируемый перекрёсток, тротуар имеется, информация на пути к следованию объекта визуальная, съезды с тротуаров оборудованные для инвалидов на коляске отсутствуют.

с нарушением зрения	зданию; - Входы (выходы) в здание; - Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации; - Зона целевого назначения здания; - Санитарно-гигиенические помещения; - Система информации и связи; - Пути движения к объекту от остановки транспорта.	доступна, нет высоких перепадов высоты асфальта; * установка при входе вывески с названием организации, графиком работы, плана здания выполненных шрифтом Брайля и на контрастном фоне; * поручни отсутствуют; * зона целевого назначения частично соответствует; * Санитарно-гигиенические помещения соответствуют частично; * Система информации и связи - отсутствует; * Пути движения к объекту от остановки транспорта – от остановки расстояние 300 метров, время движения пешком 5-7 мин. по пути регулируемый перекресток, тротуар имеется, информация на пути к следованию объекта визуальная, съезды с тротуаров оборудованные для инвалидов на коляске отсутствуют.
Г - инвалиды с нарушением слуха	Территория, прилегающая к зданию; - Входы (выходы) в здание; - Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации; - Зона целевого назначения здания; - Санитарно-гигиенические помещения; - Система информации и связи; - Пути движения к объекту от остановки транспорта.	* территория прилегающая к зданию частично доступна, нет высоких перепадов высоты асфальта; * частично соответствуют; * поручни отсутствуют; * зона целевого назначения соответствует при заключении договора с сурдо- переводчиком; * санитарно-гигиенические помещения соответствуют частично; * система информации и связи - отсутствует; * Пути движения к объекту от остановки транспорта – от остановки расстояние 300 метров, время движения пешком 5-7 мин. по пути регулируемый перекресток, тротуар имеется, информация на пути к следованию объекта визуальная, съезды с тротуаров оборудованные для инвалидов на коляске отсутствуют.

с
умственными
нарушениями

зданию;
- Входы (выходы) в здание;
- Пути движения внутри здания,
включая пути эвакуации;
- Зона целевого назначения
здания;
- Санитарно-гигиенические
помещения;
- Система информации и связи;
- Пути движения к объекту от
остановки транспорта.

доступна, нет высоких перепадов высоты
асфальта;
* частично соответствуют;
* Поручни отсутствуют;
* зона целевого назначения соответствует при
заключении договора с тьютером;
* Санитарно-гигиенические помещения частично
соответствуют;
* Система информации и связи - отсутствует;
* Пути движения к объекту от остановки
транспорта - от остановки расстояние 300 метров,
время движения пешком 5-7 мин. по пути
регулируемый перекресток, тротуар имеется,
информация на пути к следованию объекта
визуальная, съезды с тротуаров оборудованные для
инвалидов на коляске отсутствуют.

12. Дополнительной информации: нет

СОГЛАСОВАН

наименование общественного объединения инвалидов)

наименование должности руководителя общественного объединения инвалидов)

Перемелов А.П.
(подпись)

28 *05* 2018 года

СОГЛАСОВАН

Перемелов мр и подтвержден

наименование общественного объединения инвалидов)

полномочный представитель ООО ООО Вое

наименование должности руководителя общественного объединения инвалидов)

Иванов В.В.
(подпись)

28 *05* 2018 года

СОГЛАСОВАН

наименование общественного объединения инвалидов)

наименование должности руководителя общественного объединения инвалидов)

Перемелов А.П.
(подпись)

28 *05* 2018 года

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец ТЮФЯКОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА

Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023